GM DATA ALL DATA LINK

Contournement PK3, Passlock II, contrôle d'ouverture de porte et d'alarme et plus pour véhicule GM

GMDAAF



Note: Utilisé seulement pour les véhicules Cadillac ou lorsque la lumière SÉCURITÉ s'allume après démarrage dans un véhicule avec PK3.

Démarreur à Distance CompuSTART CM4200

SEQUENCE DE PROGRAMMATION:

1 Une fois les connections effectuées. Branchez le connecteur 2 (Blanc). Maintenir le bouton de programmation enfoncé en branchant le connecteur 1 (Noir) dans le module GMDAAF. Le LED sera allumé pour indiquer la programmation. Sans relâcher le bouton de programmation. Tournez la clé en position ignition. Lorsque le LED clignotera rapidement, relâcher le bouton de programmation.

2 Démarrez le véhicule avec la clé et le LED s'éteindra. Le Passlock ou le PK3 est maintenant programmé. Tournez la clé à OFF, le module est maintenant prêt à fonctionner.

Note: Ni le manufacturier ni le distributeur ne se considère responsable des dommages causés ou ayant pu être causés indirectement ou directement par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication.

Manufacturé sous brevet US No.:
5,719,551 6,011,460 B1
6,243,004 B1 6,249,216 B1
6,275,147 B1 6,529,124 B2
6,696,927 B2 6,756,885 B1
6,756,886 B2 6,771,167 B1
Brevet Canadien No.:
2,320,248 2,415,023
Brevet Européen No.:
1,053,128

Numéro de Pièce: GMDAAF
Version : 1.4
Révision : 04 Sept. 2004

Fabriqué au Canada

GM DATA ALL - DATA LINK

Véhicule	Année							Contournement PK3 ou Passlock	Contrôle Porte Electrique	Contrôle D'ouverture de Valise	Contrôle D'alarme D'origine	Contrôle Sièges Chauffant
	98	99	00	01	02	03	04					
Bravada		X	X	X	•	•	•	X •	•		•	?
Envoy		X	X	X	•	•	•	X •	•		•	?
Trailblazer		X	X	X	•	•	•	X •	•		•	?
Avalanche		X	X	X	X	•	•	X •	•		•	•
Escalade		X	X	X	X	•	•	X •	•		•	•
C/K Pick Up		X	X	X	X	•	•	X •	•		•	•
Silverado		X	X	X	X	•	•	X •	•		•	•
Sierra		X	X	X	X	•	•	X •	•		•	•
Suburban		X	X	X	X	•	•	X •	•		•	•
Tahoe		X	X	X	X	•	•	X •	•		•	•
Yukon (all)		X	X	X	X	•	•	X •	•		•	•
Hummer		X	X	X	X	•	•	X •	•		•	•
	98	99	00	01	02	03	04					
Aurora			?	•	•	•	•	•	•	•	•	↑
SRX							•	•	•	•	•	
CTS						•	•	•	•	•	•	
Deville			?	•	•	•	•	•	•	•	•	
Le Sabre			•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bonneville			•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Park Avenue			?	•	•	•	?	•	?	?	?	
SLS			?	•	•	•		•	•	•	•	
STS			?	•	•	•	•	•	•	•	•	
	98	99	00	01	02	03	04					
Alero (Passlock)			•	•	•	•	•	•				
Astro (Passlock)	•	•	•	•	•	•	•	•				
Blazer (Passlock)	•	•	•	•	•	•	•	•				
Cavalier (Passlock)			•	•	•	•	•	•				
Express Van (Passlock)	•	•	•	•	•	•	•	•				
Grand Am (Passlock)		•	•	•	•	•	•	•				
Impala (Passlock)			•	•	•	•	•	•				
Intrigue (Passlock)	•	•	•	•	•	•		•				
Monte Carlo (Passlock)			•	•	•	•	•	•				
S-10 (Passlock)	•	•	•	•	•	•		•				
Safari (Passlock)	•	•	•	•	•	•	•	•				
Saturn **Série S** (Passlock)			•	•	•	•		•				
Savana (Passlock)	•	•	•	•	•	•	•	•				
Sonoma (Passlock)	•	•	•	•	•	•		•				
Sunfire (Passlock)			•	•	•	•	•	•				
Astek (PK3)					•	•	•	•				
Grand Prix (PK3)	NON COMPATIBLE											
Montana (PK3)			•	•	•	•	•	•				
Rendez-vous (PK3)					•	•	•	•				
Silhouette (PK3)			•	•	•	•	•	•				
Venture (PK3)			•	•	•	•	•	•				

Fonctions

Sièges s'allume à basse puissance, seulement si le moteur est à 0°C ou moins au moment du démarrage.

Option : Branchez le fil Blanc a l'ignition. Cette connexion est obligatoire pour les véhicules dans cette catégorie.

X-- Vérifié et fonctionnel, fonction unique.
• -- Vérifié et fonctionnel.
? -- Le GMDAA devrait fonctionner mais n'a pas été vérifié sur tout les versions de chaque modèles.