


**MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDER  
POUR HONDA ET ACURA (2 modes programmable)**

**Nouvelle Connection HONDA-DA  
(HONDA DATA)**

**MODE 1:**




| VÉHICULE |         |             |
|----------|---------|-------------|
| MARKS    | MODELS  | YEARS       |
| HONDA    | CIVIC   | 2001 - 2005 |
|          | CRV     | 2002 - 2005 |
|          | ACCORD  | 2003 - 2005 |
|          | ELEMENT | 2003 - 2005 |
| ACURA    | 1.7EL   | 2001 - 2005 |
|          | RSX     | 2002 - 2004 |
|          | TSX     | 2004        |
|          | TL      | 2004        |
|          | MDX     | 2003 - 2004 |

| COULEURS DE FILS      |             |             |             |            |     |    |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|----|
|                       | # pin conn. | Civic 1.7EL | CRV Element | Accord TSX | MDX | TL |
| Brun/Jaune (négatif)  | 1           | X           | X           | X          | X   | X  |
| Rouge/Bleu (data)     | 2           | X           |             | X          |     | X  |
| Rouge (data)          | 2           |             |             |            | X   |    |
| Blanc (data)          | 2           |             | X           |            |     |    |
| Jaune/Noir (ignition) | 6           | X           | X           |            |     |    |
| Noir/Jaune (ignition) | 6           |             |             | X          |     |    |
| Vert/Blanc (ignition) | 6           |             |             |            | X   |    |
| Noir (ignition)       | 6           |             |             |            |     | X  |

Tous les véhicules 2005 peuvent avoir des fils de couleurs différentes qu'indiquées mais les # de pin du connecteur sont les mêmes

**MODE 2:**



| VÉHICULE |         |             |
|----------|---------|-------------|
| MARQUES  | MODÈLES | ANNÉES      |
| HONDA    | ODYSSEY | 1999 - 2004 |
|          | CRV     | 1998 - 2001 |
|          | ACCORD  | 1998 - 2002 |
|          | PILOT   | 2003 - 2004 |
|          |         |             |
| ACURA    | 1.6EL   | 1998 - 2000 |
|          | INTEGRA | 2000 - 2002 |
|          | CL      | 1998 - 2003 |
|          | TL      | 1998 - 2003 |
|          | MDX     | 2001 - 2002 |

| COULEURS DE FILS      |             |       |                |  |
|-----------------------|-------------|-------|----------------|--|
|                       | Odyssey MDX | PILOT | Accord CL & TL |  |
| Brun/Noir (négatif)   | X           |       | X              |  |
| Brun/Jaune (négatif)  |             | X     |                |  |
| Bleu/Vert (Data 1)    | X           |       |                |  |
| Rouge (Data 1)        |             | X     |                |  |
| Orange/Bleu (Data 2)  | X           |       | X              |  |
| Bleu (Data 2)         |             | X     | X              |  |
| Jaune/Noir (ignition) | X           | X     | X              |  |

**\*\*IMPORTANT\*\***

Vous devez effectuer la procedure de programmation avec la clé NOIRE du véhicule.

**Programmation :**

Une fois les connections effectuées.

Maintenir le bouton de programmation enfoncé et insérer le connecteur dans le module HONDA-DA.

Lorsque la LED d'allume, relâcher le bouton de programmation.

Tournez la clé en position IGNITION ON.

La LED clignotera pour indiquer le mode. Ex : Mode1 = 1Flash

Appuyer sur le bouton de programmation à nouveau pour sélectionner le mode désiré, 1,2 ou 3. (Mode 3 non utilisé).

Une fois le mode sélectionné, tournez la clé à la position OFF.

Tournez la clé à la position IGNITION. La LED allumera et le module est maintenant programmé.

Tournez la clé en position OFF, retirez la clé du barillet, démarrez la véhicule avec le démarreur à distance.

**Diagnostiques:**

Avec clé en position ignition ON :

LED Flash rapidement : Module déjà programmé et non activé (ground IN non présent)

LED Éteint : Module non programmé.

Avec démarreur à distance ON:

LED Allumé : En fonction mode 1, activé par le Ground IN.

LED Éteint : En fonction mode 2, activé par le Ground IN

**SUPPORT TECHNIQUE :**

TEL : 514-255-0446 FAX: 514-255-1367

Web: <http://support.fortinautoradio.com>

Note: Ni le manufacturier ni le distributeur ne se considèrent responsable des dommages causés ou ayant pu être causés indirectement ou directement par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication.

VERSION : 1.2  
Révision : 12 Jan.2005

FAIT AU CANADA