



CONTOURNEMENT PK3, PASSLOCK II

* NE CONTRÔLE PAS L'ALARME D'ORIGINE



SEQUENCE DE PROGRAMMATION:

- 1 Une fois les connexions effectuées. Maintenir le bouton de programmation enfoncé en branchant le connecteur dans le module GM DATA (PK3 - Passlock). Le LED sera allumé pour indiquer la programmation. Sans relâcher le bouton de programmation. Tournez la clef en position ignition. Lorsque le LED clignotera rapidement, relâcher le bouton de programmation.

- 2 Démarrez le véhicule avec la clef et le LED s'éteindra. Le Passlock ou le PK3 est maintenant programmé. Tournez la clef à OFF, le module est maintenant prêt à fonctionner.

Note: Ni le manufacturier ni le distributeur ne se considèrent responsable des dommages causés ou ayant pu être causés indirectement ou directement par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication.

Numéro de Pièce: GMDAPK3

Fabrique au Canada

VR: 1.2
Revision : 02 Déc. 2003

Véhicules	Années						
	98	99	00	01	02	03	04
Bravada					•	•	?
Envoy					•	•	?
Trailblazer					•	•	?
Avalanche			•	•	•	•	?
Escalade			•	•	•	•	?
GM Truck			•	•	•	•	•
Hummer							?
Aurora			?	•	•	•	?
SRX							?
CTS							•
Deville			?	•	•	•	?
Le Sabre			•	•	•	•	?
Park Avenue			•	•	•	•	?
SLS			?	•	•	•	?
STS			?	•	•	•	?
Aztek							?
Alero			•	•	•	•	?
Astro			•	•	•	•	?
Blazer	•	•	•	•	•	•	?
Cavalier			•	•	•	•	?
Express	•	•	•	•	•	•	?
Grand Am			•	•	•	•	?
Impala			•	•	•	•	?
Intrigue	•	•	•	•	•	•	?
Monte Carlo			•	•	•	•	?
S-10	•	•	•	•	•	•	?
Safari	•	•	•	•	•	•	?
Saturn Serie S	•	•	•	•	•	•	?
Savana	•	•	•	•	•	•	?
Sonoma	•	•	•	•	•	•	?
Sunfire			•	•	•	•	?
Grand Prix							NOT COMPATIBLE
Montana			•	•	•	•	?
Rendez-vous			•	•	•	•	?
Silhouette			•	•	•	•	?
Venture			•	•	•	•	?

• -- Vérifié et fonctionnel.
? -- Le GMDAA devrait fonctionner mais n'a pas été vérifié.